

ul. Żeromskiego 2/4, 69-200 Sulęcín
665-395-394, www.geotechnika-grabowski.pl, geotechnika.grabowski@gmail.com

Data wykonania: 2017-11-08

Rzędna: 53,60 m n.p.m.

Sporządził(a):
mgr Grabowski Michał
Sprawdził(a):

Adres: Rzepin, pow. słubicki

X:
Y:

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1,1			Nasyp niekontrolowany,	w				
		1								
		2,10			Piasek pylasty,	w				
		1,9				m				
Głębokość: 3.0										