

ul. Żeromskiego 2/4, 69-200 Sulęcín  
665-395-394, [www.geotechnika-grabowski.pl](http://www.geotechnika-grabowski.pl), [geotechnika.grabowski@gmail.com](mailto:geotechnika.grabowski@gmail.com)

Data wykonania: 2017-11-08

Rzędna: 52,00 m n.p.m.

Sporządził(a):  
mgr Grabowski Michał  
Sprawdził(a):

X:  
Y:

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Mięszczość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
	<div style="text-align: center;">1,00 ▼▽</div>	1,1			Nasyp niekontrolowany,	w				
		1				m				
		2								
		2,9			Namuł organiczny piaszczysty,	m				
		3								

Głębokość: 4,0